

| 受付番号       | 回答日              | 通報項目             | 通報内容                                                                       | 処理状況       |       |
|------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| KT00025117 | 令和8年9月7日 18時31分  | ロードミラー（道路反射鏡）    | ミラーの向きがおかしい                                                                | 対応済み       | 00057 |
| KT00025017 | 令和8年9月1日 20時40分  | 側溝・側溝のふた（グレーチング） | 側溝が破損している                                                                  | 対応中        | 00056 |
| KT00024974 | 令和8年8月29日 12時32分 | 反射板・分離ポール        |                                                                            | 対応済み       | 00055 |
| KT00024871 | 令和8年8月27日 19時57分 | 車道・歩道            | 段差ができています                                                                  | 対応済み       | 00054 |
| KT00024789 | 令和8年8月19日 8時47分  | その他              | 小学校側からみんなの楽校へ渡る際に、歩道に茂っている雑草で視界が遮られ、安全確認が十分に出来ず危険を感じる状態。（兵庫県丹波市山南町和田369-1） | 管理者に連絡済み   | 00053 |
| KT00024614 | 令和8年8月18日 11時02分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 管理者に連絡済み   | 00052 |
| KT00024540 | 令和8年8月14日 11時11分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 経過観察       | 00051 |
| KT00024429 | 令和8年8月14日 11時06分 | 車道・歩道            | 通行の妨げになる。通行車両に傷がついた（兵庫県丹波市春日町野上野2185）                                      | 経過観察       | 00050 |
| KT00024385 | 令和8年8月12日 10時02分 | その他              | アスファルトとマンホールに凹凸があります、橋にも凹凸があり何回か補修されていますが、再度補修をお願い致します。（兵庫県丹波市春日町栢野988）    | 翌年度以降に対応予定 | 00049 |
| KT00024271 | 令和8年8月12日 9時57分  | その他              | アスファルトとマンホールに凹凸があります、また、橋にも段差があり補修をお願い致します。（兵庫県丹波市春日町栢野812）                | 翌年度以降に対応予定 | 00048 |
| KT00024129 | 令和8年8月12日 9時54分  | その他              | 道路とマンホールに凹凸があります、補修をお願いします。（兵庫県丹波市春日町栢野914）                                | 翌年度以降に対応予定 | 00047 |
| KT00024086 | 令和8年8月12日 9時51分  | その他              | 下水マンホールが土がって、アスファルトとの凹凸があるので、道路補修をお願いします。兵庫県丹波市春日町栢野900                    | 翌年度以降に対応予定 | 00046 |
| KT00023990 | 令和8年8月7日 23時29分  | 道路照明灯            | 点灯していない                                                                    | 対応中        | 00045 |
| KT00023804 | 令和8年8月7日 15時05分  | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00044 |
| KT00023705 | 令和8年8月2日 19時52分  | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00043 |
| KT00023648 | 令和8年7月29日 15時22分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応中        | 00042 |
| KT00023584 | 令和8年7月26日 19時11分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00041 |
| KT00023471 | 令和8年7月22日 17時52分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00040 |
| KT00023383 | 令和8年7月16日 10時24分 | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 管理者に連絡済み   | 00039 |
| KT00023267 | 令和8年7月9日 13時26分  | 反射板・分離ポール        |                                                                            | 対応済み       | 00038 |
| KT00023164 | 令和8年7月9日 7時44分   | ロードミラー（道路反射鏡）    | ミラーの向きがおかしい                                                                | 対応済み       | 00037 |
| KT00023005 | 令和8年7月8日 15時51分  | その他              | 側D1号線 展開・退避場所面積の半減(〒669-4265 兵庫県丹波市春日町中山669)                               | 対応済み       | 00036 |
| KT00022979 | 令和8年6月27日 8時43分  | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00035 |
| KT00022861 | 令和8年6月24日 7時39分  | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                                                  | 対応済み       | 00034 |
| KT00022703 | 令和8年6月22日 13時31分 | その他              | 倒木による側道通行止め（丹波市春日町中山 市道側D1号線）                                              | 対応済み       | 00033 |
| KT00022689 | 令和8年6月15日 17時15分 | 車道・歩道            | 隣接地からの立木越境（〒669-4133 兵庫県丹波市春日町平松2759-1）                                    | 管理者に連絡済み   | 00032 |
| KT00022527 | 令和8年6月14日 5時07分  | 車道・歩道            | 陥没している                                                                     | 対応済み       | 00031 |
| KT00022437 | 令和8年6月8日 7時51分   | 車道・歩道            | 路肩の損傷(〒669-3606 兵庫県丹波市氷上町上成松200-9)                                         | 対応済み       | 00030 |
| KT00022374 | 令和8年6月4日 10時28分  | その他              | 斜面崩落と側溝の詰まり。路線バスや地域住民等が通行する所で、カーブ曲がり切った所が崩落を始めました。大事故が起こる前に早期対応をお願いいたします。  | 対応済み       | 00029 |
| KT00022283 | 令和8年6月4日 10時21分  | その他              | 市役所職員が見に来ている斜面崩落現場で、すごい速度で崩落し始めました。路線バスの通行する道なので大事故になる前に、早期対応をお願いします。      | 対応済み       | 00028 |

| 受付番号       | 回答日              | 通報項目             | 通報内容                                      | 処理状況     |       |
|------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|-------|
| KT00022116 | 令和8年5月30日 22時05分 | 道路照明灯            | 破損（欠損）している                                | 対応済み     | 00027 |
| KT00022021 | 令和8年5月26日 23時50分 | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 管理者に連絡済み | 00026 |
| KT00021918 | 令和8年5月26日 23時42分 | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00025 |
| KT00021881 | 令和8年5月26日 23時28分 | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00024 |
| KT00021781 | 令和8年5月26日 22時58分 | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00023 |
| KT00021648 | 令和8年5月26日 22時47分 | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00022 |
| KT00021508 | 令和8年5月25日 16時10分 | その他              | 防護策設置要望(法定外公共物 柏原町柏原2672-1地先)             | 対応済み     | 00021 |
| KT00021445 | 令和8年5月19日 14時10分 | 車道・歩道            | 陥没している                                    | 対応済み     | 00020 |
| KT00021324 | 令和8年5月19日 8時55分  | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00019 |
| KT00021238 | 令和8年5月12日 9時08分  | ロードミラー（道路反射鏡）    | ミラーの向きがおかしい                               | 対応済み     | 00018 |
| KT00021106 | 令和8年5月12日 8時44分  | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00017 |
| KT00021016 | 令和8年5月12日 8時41分  | 車道・歩道            | 陥没している                                    | 対応済み     | 00016 |
| KT00020983 | 令和8年5月12日 8時35分  | 車道・歩道            | 段差ができています                                 | 対応済み     | 00015 |
| KT00020857 | 令和8年5月9日 22時54分  | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00014 |
| KT00020766 | 令和8年5月9日 22時22分  | 道路照明灯            | 点灯していない                                   | 対応済み     | 00013 |
| KT00020676 | 令和8年5月7日 19時52分  | 車道・歩道            | 陥没している                                    | 対応済み     | 00012 |
| KT00020549 | 令和8年5月7日 10時25分  | 車道・歩道            | 陥没している                                    | 対応済み     | 00011 |
| KT00020430 | 令和8年5月1日 10時33分  | 車道・歩道            | 段差ができています                                 | 対応済み     | 00010 |
| KT00020387 | 令和8年5月1日 10時29分  | ガードレール・ガードパイプ    | 段差ができています                                 | 対応済み     | 00009 |
| KT00020242 | 令和8年5月1日 10時25分  | 道路照明灯            | 段差ができています                                 | 対応済み     | 00008 |
| KT00020175 | 令和8年5月1日 10時21分  | 車道・歩道            | 段差ができています                                 | 対応済み     | 00007 |
| KT00020014 | 令和8年4月28日 18時35分 | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00006 |
| KT00019950 | 令和8年4月28日 18時25分 | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00005 |
| KT00019868 | 令和8年4月17日 20時20分 | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00004 |
| KT00019777 | 令和8年4月9日 15時26分  | 車道・歩道            | 舗装がはがれている                                 | 対応済み     | 00003 |
| KT00019650 | 令和8年4月7日 0時21分   | 側溝・側溝のふた（グレーチング） | 側溝のふた（グレーチング）が破損している                      | 対応済み     | 00002 |
| KT00019500 | 令和8年4月6日 7時26分   | 車道・歩道            | 車が左折の際に路肩を踏むため、路肩が掘れて水溜りができ、路肩の砂利が道路に散乱する | 対応済み     | 00001 |
|            |                  |                  |                                           |          |       |
|            |                  |                  |                                           |          |       |
|            |                  |                  |                                           |          |       |