

受付番号	回答日	通報項目	通報内容	処理状況	
KT00013645	令和7年3月14日 9時42分	ガードレール・ガードパイプ		対応済み	00061
KT00013509	令和7年2月23日 11時06分	ロードミラー（道路反射鏡）	ミラーの向きがおかしい	管理者に連絡済み	00060
KT00013411	令和7年2月21日 7時08分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝が破損している	対応済み	00059
KT00013359	令和7年2月20日 6時47分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00058
KT00013238	令和7年2月20日 6時45分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00057
KT00013148	令和7年2月20日 6時43分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00056
KT00013052	令和7年2月20日 6時41分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00055
KT00012900	令和7年2月20日 6時36分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00054
KT00012833	令和7年2月13日 15時03分	車道・歩道	橋梁ジョイント部剥がれ	対応済み	00053
KT00012769	令和6年12月27日 23時08分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00052
KT00012661	令和6年12月18日 9時17分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00051
KT00012546	令和6年12月11日 13時39分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00050
KT00012482	令和6年12月10日 8時31分	ガードレール・ガードパイプ		対応済み	00049
KT00012393	令和6年11月4日 10時23分	その他	土手が破損している	対応済み	00048
KT00012295	令和6年11月4日 10時21分	その他	土手が破損している	経過観察	00047
KT00012168	令和6年11月4日 10時21分	その他	土手が破損している	対応済み	00046
KT00012005	令和6年11月4日 10時19分	その他	土手が破損している	無効	00045
KT00011970	令和6年11月2日 16時50分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝が詰まっている	経過観察	00044
KT00011807	令和6年11月2日 16時34分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝が詰まっている	経過観察	00043
KT00011793	令和6年11月2日 12時57分	その他	土手が破損している	無効	00042
KT00011640	令和6年11月2日 12時57分	その他	土手が破損している	無効	00041
KT00011593	令和6年11月2日 12時54分	その他	土手が破損している	無効	00040
KT00011420	令和6年10月30日 10時28分	車道・歩道	段差ができています	経過観察	00039
KT00011342	令和6年10月23日 23時54分	道路照明灯	点灯していない	管理者に連絡済み	00038
KT00011200	令和6年10月19日 6時38分	車道・歩道	陥没している	経過観察	00037
KT00011174	令和6年10月19日 6時34分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00036
KT00011081	令和6年10月19日 6時33分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00035
KT00010979	令和6年10月19日 0時54分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00034
KT00010844	令和6年10月18日 11時38分	車道・歩道	舗装がはがれている	対応済み	00033
KT00010700	令和6年10月16日 17時01分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝のふた（グレーチング）に隙間がある	対応済み	00032

