受付番号	回答日	通報項目	通報内容	処理状況	
KT00019408	令和8年2月17日 13時51分	その他	自治橋（橋梁）と市道との接合箇所が損傷（劣化）しています。	対応済み	00058
KT00019367	令和8年2月15日 15時28分	その他	デリニエーターが破損	対応済み	00057
KT00019275	令和8年1月31日 9時45分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00056
KT00019191	令和8年1月19日 16時34分	車道・歩道	アスファルトの下に空洞ができている	対応済み	00055
KT00019068	令和8年1月9日 20時06分	その他	落石	対応済み	00054
KT00018988	令和7年12月21日 7時23分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00053
KT00018832	令和7年12月19日 8時16分	車道・歩道	コンクリート壁が崩れており崩壊すると民家に落ちる可能性がある	対応済み	00052
KT00018749	令和7年11月22日 19時08分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00051
KT00018673	令和7年11月11日 16時38分	その他	石碑が道路側に傾いています。山からの土が更に流れれば、道路に転けないか心配です。地域の方への連絡をお願いします。	対応済み	00050
KT00018522	令和7年10月19日 20時54分	その他	倒木	対応済み	00049
KT00018444	令和7年10月19日 20時51分	その他	倒木	対応済み	00048
KT00018383	令和7年10月18日 1時51分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00047
KT00018248	令和7年10月18日 1時50分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00046
KT00018171	令和7年10月18日 1時49分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00045
KT00018025	令和7年10月18日 1時48分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00044
KT00017923	令和7年10月12日 22時25分	その他	屋根の瓦が落下すると危険ですので、「頭上注意・危険」の看板がありましたら下の敷地への設置をお願いします。また、所有者に安全管理への連絡をお願いします。	対応済み	00043
KT00017852	令和7年10月8日 0時31分	道路照明灯	点灯していない	経過観察	00042
KT00017754	令和7年10月5日 15時30分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝のふた（グレーチング）が破損している	対応済み	00041
KT00017609	令和7年10月5日 15時25分	車道・歩道	舗装がはがれている	経過観察	00040
KT00017578	令和7年10月5日 15時20分	車道・歩道	段差ができている	対応済み	00039