

8月16日 大雨に伴う下水道施設等の状況 (建設部下水道課)

35施設中 冠水・浸水10施設、停電1施設

<冠水・浸水>

- ・氷上東浄化センター (公共：氷上)
- ・黒井浄化センター (特環：春日)
- ・竹田浄化センター (特環：市島)
- ・前山浄化センター (農集：市島)
- ・川東浄化センター (農集：市島)
- ・美和西浄化センター (農集：市島)
- ・春日西部浄化センター (農集：春日)
- ・氷の川第1浄化センター (コプラ：氷上)
- ・氷の川第2浄化センター (コプラ：氷上)
- ・下油利浄化センター (コプラ：氷上)

<停電>

- ・草部浄化センター (山南)

中継ポンプ場

<浸水>

- ・春日西部処理区 調査中

<故障>

- ・前山処理区 前山第5中継ポンプ場 停電中
- ・春日西部処理区 新才南中継ポンプ場 制御盤倒壊の恐れあり

管路施設

<破損>

- ・前山処理区 市島町徳尾地内 調査中
応急対応については、県土連と調査、調整中
- ・氷上北処理区 氷上町香良地内 河川氾濫による 1箇所

マンホール・公共マス

<破損>

- ・前山処理区 市島町徳尾地内 調査中
- ・春日西部処理区 春日町牛河内地内 1箇所

<汚水流失>

- ・氷の川第1処理区 氷上町鴨内地内 河川氾濫による 1箇所
- ・氷の川第2処理区 氷上町井中地内 河川氾濫による 1箇所
- ・氷上南処理区 氷上町油利地内 大雨による不明水の増加 1箇所
- 氷上町新郷地内 大雨による不明水の増加 1箇所
- ・氷上西処理区 氷上町大谷地内 大雨による不明水の増加 2箇所
- ・前山処理区 市島町徳尾地内 河川氾濫、土砂崩れによる 調査中

雨水排水

東部雨水ポンプ場	8月17日	午前0時 8分	運転開始
		午後3時15分	運転停止

西部雨水ポンプ場	8月17日	午前0時55分	運転開始
		午前5時10分	運転停止