受付番号	回答日	通報項目	通報内容	処理状況	
KT00007536	令和6年4月6日 10時02分	車道・歩道	段差ができている	対応済み	00075
KT00007640	令和6年4月6日 22時17分	その他	鐘ヶ坂公園に面している市道と、そこと繋がる旧国道との間の地点から岩が割れ何個かの拳大程の石が落ちている。(ここ一ヶ月程の間で)	経過観察	00076
KT00007788	令和6年4月7日 9時44分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00077
KT00007807	令和6年4月10日 21時45分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00078
KT00007900	令和6年4月11日 9時37分	ロードミラー（道路反射鏡）		管理者に連絡済み	00079
KT00008080	令和6年4月21日 6時38分	その他	壊れてる	対応済み	00005
KT00008144	令和6年4月23日 16時54分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝のふた（グレーチング）に隙間がある	対応済み	00006
KT00008230	令和6年4月26日 20時57分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00007
KT00008372	令和6年5月10日 7時16分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝が破損している	管理者に連絡済み	00008
KT00008423	令和6年5月17日 15時48分	車道・歩道		翌年度以降に対応予定	00009
KT00008590	令和6年5月23日 22時32分	その他	ポストコーンが破損している	対応済み	00010
KT00008611	令和6年5月31日 20時54分	道路照明灯	点灯していない	対応済み	00011
KT00008711	令和6年6月5日 9時30分	車道・歩道	陥没している	経過観察	00012
KT00008817	令和6年6月16日 7時49分	ロードミラー（道路反射鏡）	ミラーの向きがおかしい	管理者に連絡済み	00013
KT00008912	令和6年6月16日 7時57分	ガードレール・ガードパイプ		対応済み	00014
KT00009028	令和6年6月21日 22時09分	道路照明灯	常に点灯している	対応済み	00015
KT00009107	令和6年6月23日 20時26分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝のふた（グレーチング）が破損している	翌年度以降に対応予定	00016
KT00009253	令和6年7月6日 21時34分	道路照明灯	点灯していない	管理者に連絡済み	00017
KT00009384	令和6年7月9日 9時44分	その他	市道特3号線(市役所駐車場西側）の歩道の植樹の周囲に雑草が大きくなってきました。除草をお願いします。	経過観察	00018
KT00009404	令和6年7月26日 8時45分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00019
KT00009552	令和6年8月3日 18時57分	車道・歩道	陥没している	対応済み	00020
KT00009604	令和6年8月5日 8時28分	ガードレール・ガードパイプ		経過観察	00021
KT00009738	令和6年8月21日 9時37分	車道・歩道	陥没している	翌年度以降に対応予定	00022
KT00009881	令和6年8月22日 22時03分	車道・歩道	舗装がはがれている	翌年度以降に対応予定	00023
KT00009940	令和6年8月29日 11時00分	側溝・側溝のふた（グレーチング）	側溝が破損している	経過観察	00024