

＜安全点検結果報告書の記入例＞

安全点検の対象となる**広告物等**ごとに、報告書を作成してください。

1申請に複数の対象広告物等がある場合、報告書No.を記入してください。

(別記様式)

安全点検結果報告書 (報告書 No. 4)

× 年 × 月 × 日

△△△ 市(町)長 様

報告者 住所 〇〇市〇丁目〇番地〇
(申請者) 兵庫株式会社
代表取締役 兵庫 太郎
〒 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
Eメール 〇〇〇〇〇@△△△

この報告書に点検結果を記入した**広告物等の種類**を選択してください。

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

広告物等の種類	屋上広告物・壁面広告物・壁面突出広告物・		
表示・設置場所	△△△市△丁目△番地△		
表示・設置年月日	昭和 △ 年 △ 月 △ 日	点検年月日	
点検者 (法人にあっては、 主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名)	氏 名	神戸株式会社 神戸 花子	
	住 所	〇〇市〇丁目〇番地〇	
	電話番号	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
	電子メール	〇〇〇〇〇〇@△△△	
	資格名称	屋外広告士 点検技能講習修了	

点検者(又は点検者の所属する法人等)の業登録の有無等を記入してください。

異常がある場合、異常の程度を評価(経過観察 or 要改善)してください。

点検箇所	点 検 項 目	該当無の場合	異常の有・無	異常の評価	改善の概要
上部構造・基礎部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(×年×月)
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	該当無	有・無	経過観察・要改善	・基礎クラックにエポキシ樹脂充填
	3 鉄骨のさび発生、塗装の劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	該当無	有・無	経過観察・要改善	・欠落したビスを補填 ・水抜き孔を清掃
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	該当無	有・無	経過観察・要改善	
照明装置	1 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 周辺機器の劣化、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損	該当無	有・無	経過観察・要改善	改善済・改善予定(年 月)
	2 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常	該当無	有・無	経過観察・要改善	
	3 その他 ()	該当無	有・無	経過観察・要改善	

異常が「要改善」の場合、改善の概要欄を記入してください。


該当する点検箇所がない場合、「該当無」に○をしてください。

経過観察: 改善が次回更新許可以降で良いもの
要改善: 次回更新許可までに改善しておくべきもの

備考1 許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真(当該報告書の対象となる広告物等のみを示す)及び異常の評価が要改善の場合、その写真と改善の概要欄を記入すること。

< 添付写真例 >

1 安全点検を行った広告物等の全体写真



2 異常の評価が「要改善」となった箇所の写真

