

学校別施設状況一覧表

平成28年4月1日現在

番号	学校(園)名	区分又は名称	構造	階数	建築年	保 有 面 積 (㎡)	耐震診断 年 度	Is値	耐力度調査		地震補強 実施年	備 考
									点数	調査年		
1	崇広 小学校	校舎(南)	R	2	S44	1,640	H16	0.41	4,843	H16	H22	補強完了 (0.75)
		校舎(北)	R	3	S54	3,011	H16	0.58			H23	補強完了 (0.75)
		校舎(EV)	S	3	H17	36	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S63	1,226	診断対象外					
2	新井 小学校	校舎(北)	R	2	H25	1,504	診断対象外					
		校舎(北西)	R	2	H26	696	診断対象外					
		校舎(南・中央)	R	2	S57	650	診断対象外					
		校舎(南・東)	S	2	H06	427	診断対象外					
		校舎(南・西)	R	2	H17	157	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	S62	1,011	診断対象外					
3	上久下小学校	校舎	R	3	S60	2,336	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S62	830	診断対象外					
4	久下 小学校	校舎(北・東)	R	3	S37	973	H16	0.33			H22	補強完了 (0.93)
		校舎(北・西)	R	3	S49	1,314	H16	0.39			H23	補強完了 (0.81)
		校舎(南)	R	2	S49	1,029	H16	0.64			H24	補強完了 (0.92)
		屋内運動場	R	2	H15	1,240	診断対象外					
5	小川 小学校	校舎(南・西)	R	2	S38	687	H16	0.39			H22	補強完了 (0.78)
		校舎(東)	R	2	S57	1,703	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S51	621	H16	0.77				
6	和田 小学校	校舎(南・西)	R	3	S53	2,782	H09	0.59			H11	補強完了 (0.75)
		校舎(南・東)	R	3	S53	1,065	H09	0.55			H10	補強完了 (0.77)
		給食	R	1	H1	581	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H08	898	診断対象外					
7	南 小学校	校舎(北)	R	2	S60	1,738	診断対象外					
		校舎(南)	R	1	S60	964	診断対象外					
		給食	R	1	S60	407	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S61	1,128	診断対象外					
8	中央 小学校	校舎(北・西)	R	3	S44	2,091	H12	0.35			H15	補強完了 (0.84)
		校舎(中)	R	2	S45	150	H12	0.55			H14	補強完了 (0.80)
		校舎(南)	R	2	S45	1,455	H12	0.55			H14	補強完了 (0.80)
		屋内運動場	R	2	S45	937	H18	0.42	5,859	H17	H22	補強完了 (0.98)
9	西 小学校	校舎(南)	R	3	S47	2,261	H14	0.37			H15	補強完了 (0.77)
		校舎(北・東)	R	2	H02	666	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	H01	1,178	診断対象外					
10	北 小学校	校舎(南)	R	4	S42	1,638	H09	0.36			H10	補強完了 (0.87)
		校舎(北)	R	3	S56	1,881	H17	0.55			H23	補強完了 (0.94)
		校舎(北EV)	S	3	H23	49	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S63	1,250	診断対象外					

学校別施設状況一覧表

平成28年4月1日現在

番号	学校(園)名	区分又は名称	構造	階数	建築年	保 有 面 積 (㎡)	耐震診断 年 度	Is値	耐力度調査		地震補強 実施年	備 考
									点数	調査年		
11	東 小学校	校舎(北)	R	2	S50	1,205	H17	0.79				
		校舎(南)	R	3	H06	2,868	診断対象外					
		校舎(EV)	S	3	H25	30	診断対象外					
		給食	S	1	S61	567	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H01	985	診断対象外					
12	芦田 小学校	校舎(南)	R	2	S57	1,175	診断対象外					
		校舎(北)	R	2	H03	994	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	H01	1,020	診断対象外					
13	佐治 小学校	校舎	R	4	S54	3,040	H09	0.45			H11	補強完了 (0.75)
		屋内運動場	R	2	S50	889	H09	0.63			H10	補強完了 (0.75)
14	神楽 小学校	校舎(北)	R	2	S49	1,344	H17	0.30			H21	補強完了 (0.76)
		校舎(南)	R	2	H05	1,018	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S56	680	H17	0.49			H21	補強完了 (0.76)
15	遠阪 小学校	校舎	R	3	S58	1,820	診断対象外					
		給食	S	1	H16	280	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	S51	600	H10	0.25			H11	補強完了 (0.77)
16	竹田 小学校	校舎	R	3	H01	2,334	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	H01	720	診断対象外					
17	前山 小学校	校舎	R	2	H04	556	診断対象外					
		校舎	R	2	H16	2,143	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H04	743	診断対象外					
18	吉見 小学校	校舎	R	3	S59	1,939	診断対象外					
		校舎(EV)	S	3	H23	41	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	H20	965	診断対象外					
		屋内運動場(音楽室)	R	1	H20	439	診断対象外					
19	鴨庄 小学校	校舎	R	3	S42	2,001	H08	0.58			H09	補強完了 (0.79)
		屋内運動場	R	2	H11	1,139	診断対象外					
20	三輪 小学校	校舎	R	2	H06	2,333	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H07	1,119	診断対象外					
21	春日部小学校	校舎(南)	R	2	S57	1,243	H17	0.93				
		校舎(北)	R	2	S57	1,338	H17	0.84				
		校舎(中)	R	2	S57	268	H17	0.84				
		屋内運動場	R	1	S58	680	診断対象外					
22	大路 小学校	校舎	R	2	H05	2,478	診断対象外					
		屋内運動場	R	1	H06	1,122	診断対象外					

学校別施設状況一覧表

平成28年4月1日現在

番号	学校(園)名	区分又は名称	構造	階数	建築年	保 有 積 (㎡)	耐震診断 年 度	Is値	耐力度調査		地震補強 実施年	備 考
									点数	調査年		
23	進修 小学校	校舎(南)	R	2	S53	1,080	H17	0.69			H24	補強完了 (0.79)
		校舎(北)	R	2	S53	1,192	H17	0.57			H24	補強完了 (0.93)
		屋内運動場	R	1	H18	1,179	診断対象外					
24	黒井 小学校	校舎(西)	R	3	S45	819	H13	0.28			H22	補強完了 (0.83)
		校舎(中)	R	3	S45	1,182	H13	0.13			H21	補強完了 (0.72)
		校舎(東)	R	1	S45	480	H13	0.79				
		屋内運動場	R	3	H08	1,133	診断対象外					
25	船城 小学校	校舎	R	3	H01	2,289	診断対象外					
		校舎(EV)	S	3	H26	31	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H02	861	診断対象外					
26	柏原 中学校	校舎(南)	R	4	H21	4,530	診断対象外					
		校舎(特別教室)	S	2	S57	352	診断対象外					
		校舎(北)	R	2	S60	811	診断対象外					
		屋内運動場(柔剣道場)	S	2	S57	392	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S61	1,304	診断対象外					
27	山南 中学校	校舎(北・西・東)	R	3	S50	2,635	H08	0.35			H09	補強完了 (0.72)
		校舎(南)	R	2	S63	1,534	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H04	1,218	診断対象外					
28	和田 中学校	校舎	R	3	S59	3,952	診断対象外					
		校舎(EV)	S	3	H25	50	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H15	1,427	診断対象外					
29	氷上 中学校	校舎(南)	R	4	H13	4,601	診断対象外					
		校舎(西)	R	4	H13	1,571	診断対象外					
		校舎(北)	R	3	H13	1,430	診断対象外					
		屋内運動場(格技場)	R	1	H01	544	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	H14	2,058	診断対象外					
		プール	R	2	H15	428	診断対象外					
30	青垣 中学校	校舎	R	2	H16	5,067	診断対象外					
		屋内運動場 武道場	R	2	H25	1,982	診断対象外					
31	市島 中学校	校舎(北・西)	R	3	S45	2,312	H16	0.41			H21	補強完了 (0.79)
		校舎(南)	R	3	S46	2,627	H16	0.17			H22	補強完了 (0.80)
		校舎(昇降口)	R	2	S46	368	H16	0.41			H21	補強完了 (0.79)
		校舎(技術室棟)	S	1	S46	308	H18	0.08			H21	補強完了 (0.97)
		屋内運動場	R	2	S46	1,183	H16	0.05	4,901	H17	H23	補強完了 (0.75)

学校別施設状況一覧表

平成28年4月1日現在

番号	学校(園)名	区分又は名称	構造	階数	建築年	保 有 面 積 (㎡)	耐震診断 年 度	Is値	耐力度調査		地震補強 実施年	備 考
									点数	調査年		
32	春日 中学校	校舎(南)	R	3	S46	2,274	H10	0.57			H12	補強完了 (0.76)
		校舎(北)	R	3	S46	2,559	H10	0.62			H11	補強完了 (1.11)
		校舎(中)	R	2	S46	474	H10	0.29			H11	補強完了 (1.28)
		校舎(技術室棟)	W	1	S48	338	診断対象外					
		屋内運動場	R	2	S47	1,312	H13	0.85				
		屋内運動場(柔剣道場)	S	2	S62	734	診断対象外					

(注1) 構造欄、R…鉄骨鉄筋コンクリート造、S…鉄骨造、W…木造

(注2)備考欄、括弧内は耐震補強実施済後のIs値