

丹波市監査委員告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定により執行した丹波市議会の請求に基づく監査について、別紙のとおり公表する。

平成23年12月27日

丹波市監査委員

谷 垣 渉

荻 野 拓 司

# 丹波市議会の請求に基づく監査結果報告書

## 第1 監査の種類

地方自治法第98条第2項の規定による丹波市議会の請求に基づく監査

## 第2 監査の対象工事

平成21年度（丹中公工第2号） 丹波市立青垣いこいの広場及び丹波市立青垣福祉公園テニスコート撤去工事

## 第3 監査の内容

丹波市立青垣いこいの広場テニスコート撤去工事における真砂土舗装厚に関する事項

## 第4 監査の期間

平成23年12月2日から平成23年12月21日まで

## 第5 監査の方法

この監査については、工事施工管理に係るものであるため、公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センターに技術指導を受け、次のとおり舗装厚の計測を実施した。

監査は、あらかじめ監査に必要な当該工事に係る設計書、特記仕様書、設計図面、施工計画書、施工写真、出来形図面等により、真砂土舗装の施工内容を調査した。

真砂土舗装箇所は、縦38.60m～38.75m、横38.80m～39.20mで、面積は約1,508㎡であるが、9箇所において舗装厚を計測することとした。

12月7日、現地において縦3×横3のメッシュを組み、その交点9箇所を掘削し舗装厚の計測を行った。

## 第6 監査の結果

平成23年12月7日に計測した舗装厚は、次のとおりであった。

計測箇所 No.1 t = 9.8cm

計測箇所 No.2 t = 8.3cm

計測箇所 No.3 t = 10.2cm

計測箇所 No.4 t = 10.0cm

計測箇所 No.5 t = 8.3cm

計測箇所	No. 6	$t = 9.9\text{cm}$
計測箇所	No. 7	$t = 10.4\text{cm}$
計測箇所	No. 8	$t = 9.7\text{cm}$
計測箇所	No. 9	$t = 9.7\text{cm}$
合計 9 箇所の平均値		$t = 9.6\text{cm}$

## 第7 その他

本工事は、平成 22 年 3 月に完了したものであり、1 年 8 月を経過した現時点での計測値として報告するものである。